



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-178/2019-5

Датум:

22-04-2019

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражено појашњење у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 24/2019 радова – Изградња државног пута IIА реда бр. 197 деоница: Голијска Река – Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута IIА реда бр. 198 деоница: Преко Брдо – Одвраћеница (од km 0+160,636 до km 11+937,895), а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „На страни 7/66 по питању пословног капацитета – траже се потврде за „извођење радова на изградњи или реконструкцији или периодичном одржавању државних путева I и II реда“. Мишљења смо да овде треба додати и потврде за изведене радове по посебним налозима по чл. 68. и 70. као и потврде за изведене радове на ургентном одржавању и отклањању оштећења (пројекти који се изводе по уговорима са ЈП «Путеви Србије» и СБ или ЕБРД, пројекти за побољшање безбедности саобраћаја).“

Одговор: Потребне измене Адендумом бр. 1.

Питање бр. 2: „На страни 16/66 у ставци 9.3. стоји – рок извршења родова „не може бити дужи од 60 календарских дана“, а на страни 4/66 „не може бити дужи од 200 календарских радова“. Мишљења смо да треба да стоји 200 календарских дана и да се ради о техничкој грешки.“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 3: „На страни 7/66 код механоопремљености стоји да је потребно доказати да понуђач има бетонску базу мин. капацитета 30m³/h, а у табели на страни 9/66 стоји бетонску базу мин.капацитета 80m³/h. Претпостављамо да се ради о техничкој грешки и да је потребно да бетонска база буде мин.капацитета 30m³/h?“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 4: „На страни 7/66 у условима за механоопремљеност стоји за багер на пнеуматичима да је мин. тежина 15t, а на страни 9/66 стоји мин. 20t. Сматрамо да се ради о грешки и да је потребно да мин. тежина багера треба да буде 15t.“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 5: „На страни 7/66 у условима за механоопремљеност стоји за капацитет цистерне за воду мин. 5000m³, а исто стоји и у табели на страни 9/66, али мислимо да је грешка у јединици мере и да треба да стоји мин. 5000 литара воде.“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 6: „Мишљења смо да је грешка и код јединице мере за цистерну са дистрибутером емулзије где на страни 7/66 стоји 5000m³, а на страни 9/66 5t.“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 7: „У предмеру и предрачуна на страни 53/66, 55/66, 57/66 код саобраћајне опреме у колони јединица мере за косе завршетке дужине L=12m и L=4m стоји m, а мишљења смо да треба да ком.“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 8: „У табели за механоопремљеност на страни 9/66 на пос 21. стоји агрегат за струју – 2 јединице, а истог нема у списку тражене опреме на страни 7/66. Мишљења смо да ако треба да стоји у табели, да се исти дода и у списак тражене опреме, или обратно, ако није у траженом списку да се склони и из табеле на страни 9/66?“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације која је исправљена Адендумом бр. 1.

m
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник

Слободан Басурић, дипл. грађ. инж.